

Утверждаю:
Директор МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева
Нуждина О.В. _____

«27» декабря 2022г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ____ от _____ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств имени М.А. Балакирева
городского округа Тольятти**

(полное юридическое наименование объекта)

445008, ул. Громовой д. 30 А, (8482)24-61-92, balakirevtlt@yandex.ru, Нуждина Ольга Владимировна, директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта городской округ Тольятти

2. Ведомственная принадлежность Департамент культуры администрация городского округа Тольятти

3. Вид деятельности Культура (дополнительное образование)

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 150

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта этажей в здании: 2, занимаемый организацией этаж: 12, базовый материал несущих конструкций:
кирпич, материал лестниц: бетон

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 (основной); 3 (эвакуационных)

8. Год постройки 1975

9. Год последней реконструкции не проводилась

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		300 м.	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		троллейбус № 7 (Лицей №30); автобус № 46,137 (Лицей № 30); маршрутная газель № 326,126, 137 (Лицей № 30); троллейбус № 22, 57 (Молокозавод); автобус № 40,41 (Молокозавод).	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или	Примечание

					реконструкция	
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)		да			
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	да	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	0,06 м	К, С, О	замена	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,2 м	К, С, О	замена	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	установка	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	да	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,5 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	$\geq 1,2$ м	нет	К	создание	
	Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 х 1,8 м	нет		создание	

	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	да	С		
	Места отдыха	наличие	нет	К, О	установка	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет		установка	
	Расстояние до входа в здание	<=50 м	нет	К, О	установка	
	Количество машино-мест для инвалидов	>=10% (не менее 1 места)	нет	К	установка	
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К	установка	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	установка	
	Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет		установка	
	Угол уклона	<=1:12	нет	К	установка	
	Ширина	>=1,0 м	нет	К	установка	
	Высота бортового камня	<=0,015 м	нет	К	установка	
	Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	>=1,35 м	1,6 м	О, С		
	Марш лестницы	3-12 ступеней	14 ступеней	О, С	реконструкция	
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	0,2 м	О, С	ремонт	
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	0,27 м	О, С	ремонт	
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	нет	О, С	ремонт	

	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	да	О, С		
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	1,6 м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	установка	
	- поручни на высоте	0,85-0,92 м	0,95 м	О, С	ремонт	
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8-0,9$ м	нет	С	установка	
	Пандус на рельефе		нет		установка	
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	установка	
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85-0,95 м	нет	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	нет	К, О		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К, О		
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	нет	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	нет	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	нет	К, О		
	Разворотные площадки:		нет			

	- верхнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	нет	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м	нет	К		
	- нижнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	нет	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	нет	К, О		

ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Крыльцо или входная площадка		да			
	Высота площадки	м				
	Габариты площадки: ширина X глубина	>=1,4 х 2 м или 1,5 х 1,85 м	1,4 х 1,55 м	К	реконструкция	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	>=2,2 х 2,2 м	нет	К	установка	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	да	К, О, С		поручни с одной стороны
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	да	К, О, С	замена	
	Поперечный уклон в пределах		нет	К, О, С	ремонт	

	Навес	наличие	да	К, О		
	Водоотвод	наличие	да	К, О, С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К		
	Информация об объекте	наличие	да	Г		
	Лестница наружная	наличие	да			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	О, С	замена	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	установка	поручни с одной стороны
	- на высоте	0,85-0,95 м	0,9 м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	установка	
	Поручни округлого сечения	0,04-0,06 м	нет	О, С	установка	
	Пандус наружный	наличие	нет		установка	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К		
	Уклон		нет	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	нет	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О		

**. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)**

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			не требуется
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	установка	
	- на высоте	0,85-0,95 м	нет	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	>=0,3 м	нет	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установить	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1 -го этажа		нет			не требуется
	Ширина марша	>=1,0 м	нет	К		
	Уклон		нет	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	>=1,5 х 1,5 м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85-0,95 м	нет	О		

	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К		
	Пандус переносной	наличие	нет	К		не требуется
	Подъемник для инвалидов:		нет			
	- стационарный	наличие	нет	К		не требуется
	- мобильный	наличие	нет	К	установка	
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	0,9 м	К	реконструкция	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	ремонт	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г		ширина коридоров не позволяет оборудование мест отдыха
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	нет	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	нет	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону	$\leq 0,1$ м	нет	С	установка	

	движения					
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	установка	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	нет	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	О		
	Пандус внутренний на этаже					не требуется
	Ширина марша	>=1,0 м	нет	К		
	Уклон		нет	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	>=1,5 x 1,5 м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85-0,95 м	нет	О		
	Лестница №					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02	наличие	нет	О, С	установка	

	м					
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	поручни с одной стороны
	- на высоте	0,85-0,95 м	0,9 м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	>=0,3 м	нет	О, С	установка	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С	установка	
	Лифт пассажирский	наличие	нет			не требуется
	Кабина:		нет			
	- габариты (глубина х ширина)	>=1,5 х 1,7 м	нет	К		
	- ширина дверного проема	>=0,95 м	нет	К		
	- Поручни	наличие	нет	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	Г, С		
	Знак доступности	наличие	нет	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	нет	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Обслуживание через окно/прилавок №		нет			не предусмотрено
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м		К		

	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м		К		
	Обслуживание в кабинете №		нет			
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м		К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м		К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м		К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м		С		
	Габариты зоны сидения-глубина	$\geq 1,2$ м		О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м		К, О		
	Обслуживание с перемещением №		нет			не предусмотрено
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания			К		
	Высота оборудования для посетителей 1 (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8-1,1 м		К		
	Кабина индивидуального обслуживания №		нет			не предусмотрено
	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м		К		
	Место для сидения	наличие	нет	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
	Зал №		50 мест			
	Доля мест для колясочников		нет	К	установка	

	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	>=1,2 м	0,9 м	К	реконструкция	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)		нет	Г	установка	
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К	установка	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		ремонт	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установка	
	Ширина дверного проема			К, О	ремонт	
	Открывание дверей	наружное			ремонт	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м		С	установка	
	Количество кабинок	>=1 шт.		К, О	установка	
	- ширина дверного проема	>=0,9 м		К, О	ремонт	
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	>=1,8 x 1,65 м		К	ремонт	
	- опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К	установка	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	установка	

	Размеры универсальной кабины	>=2,2 x 2,25 м			ремонт	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	>=0,75 м		К	установка	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м		К, О	установка	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	установка	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	>=1,3 x 0,85 м		К	установка	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 x 0,85 м		К, О	установка	
	Писсуар располагать на высоте от пола	<=0,4 м или вертикальной формы		К	установка	
	Габариты поддона (трапа)	<=0,9 x 1,5 м		К, О	ремонт	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	<=0,48 x 0,85 м		К, О	ремонт	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		С	установка	
	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	

СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание

	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	да	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	да	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	>=1,5 м и <= 4,5 м	2,6 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	>=0,075 м	0,04 м	К, О, Г, С	замена	
	освещенность	наличие	да	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	>=0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	установка	
	высота размещения	1,3-1,4 м		С	установка	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	установка	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны). Текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	установка	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	

	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	

ВЫВОДЫ

Прилегающая территория - для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо: оборудовать доступными элементами информации об объекте; установить указатели направлений движения; оборудовать тактильными средствами тротуары. Входная группа - для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо: установить наружный пандус с перилами; тактильные средства; увеличить размер входной площадки; установить кнопку вызова ответственного за сопровождение инвалидов по учреждению и другие технические средства используемые на входе в здание. Пути движения - для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо: установить выключатели и розетки на высоте 0,8 метра от уровня пола; разместить предупредительную информацию о препятствиях; установить устройства для открывания и закрывания дверей; горизонтальные поручни и ручки; установить устройства для передачи видео и аудио информации; оснастить пути эвакуации ТС. Зона оказания услуг - для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо: установить ТС. Санитарно-бытовые помещения - для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо: изменить габариты; обустроить и установить ТС; установить подъемник для доступности на 2й этаж. Средства информации - необходимо разместить по всем зонам учреждения

Представитель рабочей группы»

Представитель организации

(должность)

подпись

(ФИО)

Дата заполнения

Дата заполнения

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

Утверждаю:
Директор МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева
Нуждина О.В. _____
«27» декабря 2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детская школа искусств
имени М.А. Балакирева городского округа Тольятти
2 ул. Громовой д. 30 А
Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м.
- часть здания 2 этажей, (или на _____ этаже), 983,1 кв.м.
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 9229 кв.м.
1.4 Год постройки здания 1975г., последнего капитального ремонта -
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская школа искусств имени М.А. Балакирева городского округа Тольятти (МБУ До ДШИ им.
М.А. Балакирева)
1.7 Юридический адрес организации (учреждения) ул. Мухоморова д. 89 А
1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
оперативное управление
Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
1.11 Вышестоящая организация (наименование) Департамент культуры администрации
городского округа Тольятти
1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты ул. Белорусская, 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский
рынок и сфера услуг, другое)

Культура (дополнительное образование)

2.2 Виды оказываемых услуг Бесплатные услуги: дополнительные образовательные услуги
художественной направленности; Платные услуги: дополнительные образовательные услуги
художественной направленности;

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на
дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата**; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность до 150 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
троллейбус № 7; автобус № 46, 137, маршрутная газель № 326, 126, 313; троллейбус № 22, 57; автобус № 40,41

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта 300м.

Время движения (пешком) 7-10 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*: есть

(описать лестница; уклон)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
	с нарушениями зрения	ВНД
	с нарушениями слуха	ВНД
	С нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И
	Вход (входы) в здание	ВНД
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД

	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

**** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – временно недоступно.**

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

С учетом предъявляемых требований к ОСИ по доступности для основных категорий инвалидов и МГН, объект - ВНД.

Для обеспечения доступности инвалидов и других групп населения в помещение школы, по адресу: ул. Громовой, 30А требуется:

1. Оборудовать пешеходные переходы звуковой сигнализацией.
2. Создать места парковки для инвалидов.
3. Установить наружный пандус.
4. Установить санузел для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
	Все зоны и участки	капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

доступность объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): требуется
Согласование

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)